


Les précautions d'emploi



Déposer avec soin les matériaux isolants :si possible humidifier pour limiter l'envol de poussière.



Assurer une bonne aération du lieu de travail, maintenir ouvertes portes et fenêtres.



Eviter de soulever la poussière dans les pièces: aspirer au lieu de balayer.



Couper au couteau sur une surface rigide. Ne pas utiliser de scie surtout mécanique.



Lire les recommandations du fabricant



- Irritant mécanique pour la peau.
- Porter un masque (type P1 utilisé pour les travaux courants) et des lunettes de protection en cas de fort empoussièrément.
- Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.



Tenir propre le lieu de travail.



En fin de travail, dépoussiérer les vêtements et se laver à l'eau.