# **FICHE CHANTIER EHPAD**



3 ALC

Nom du Chantier : EHPAD, Maison de Santé des Sœurs Augustines

Restructuration d'un établissement de santé

**Durée du chantier:** Démarrage des travaux en mai 2012, livraison prévue en novembre 2013

Adresse: 29 rue de la Santé, 75013 Paris

Surface rénovée: 95 chambres pour une surface totale de 2100 m<sup>2</sup> - 1200 m<sup>2</sup> de Façade F4

Nature du chantier : Rénovation - ERP

Problématique du chantier : Répondre aux exigences réglementaires et fonctionnelles de cet ERP tout en

conservant une réelle liberté architecturale.



#### **MAÎTRES D'ŒUVRE:**

Atelier Larroche Chorao - Architectes & Associés

Adesse: 23 rue Chaudron

75010 PARIS

Contact: François Larroche

## MAÎTRE D'OUVRAGE :

Les Sœurs Augustines

Adresse : 29 rue de la Santé

75013 Paris

**Contacts** 

### **ENTREPRISE DE FAÇADE:**

GCFB

Adresse: 25 avenue de la Pointe Ringale

91250 Saint-Germain-Les Corbeil

Contact : Stéphane Fayard

## **ENTREPRISE DE PLAQUES:**

Faria Bâtiment Concept Adresse : 18 rue des Perdrix 94520 Mandres-Les-Roses

Contact: David Faria

#### Contacts presse Delprat Relations Presse:


33 rue du Faubourg Saint-Antoine 75011 Paris • Tél: 017170 38 38 Karine Dunois Broc, Laurence Tankéré & Béatrix Prades laurence@relationpresse.com • beatrix@relationpresse.com







# Systèmes ISOVER et PLACO® utilisés :



## Description

La Maison de Santé des Sœurs Augustines est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). L'évolution du cadre réglementaire des EHPAD a rendu nécessaire une réhabilitation lourde de l'établissement construit dans les années 1960. Cette restructuration lui a notamment permis de porter sa capacité d'accueil de 45 à 95 chambres et d'améliorer ainsi la rentabilité de l'accueil (pour être viable financièrement, un EHPAD doit comporter au moins 90 chambres).

Sur ce chantier de **réhabilitation lourde**, la Façade F4 a permis d'allier légèreté et adaptabilité sur une structure poteaux-poutres qui ne pouvait recevoir aucune maçonnerie supplémentaire et présentait des dimensions irrégulières. Son aptitude à recevoir différents matériaux d'habillage a facilité la **liberté architecturale** du projet tout en assurant une **mise en œuvre rapide**.





© ALC

#### Contacts presse Delprat Relations Presse:







#### 1. CONTRAINTES LIÉES AU CHANTIER ET AU CAHIER DES CHARGES

- Le mauvais état de la structure porteuse (ossature existante irrégulière : mauvais aplomb et différence de nu entre les nez de dalle) nécessitait en amont une étude d'exécution fine afin de concevoir un système de platines adaptées.
- Le manque de place de stockage sur le site ainsi que la difficulté d'y accéder ont conduit à la mise en place d'un service logistique adapté avec livraison des lots en plusieurs temps et levage du matériel directement à l'étage concerné.
- Le bâtiment devait répondre aux exigences BBC et aux exigences propres aux ERP
- La maison de santé des Sœurs Augustines comprend l'un des plus grands jardins privés protégés par la ville de Paris.

La surface de l'EHPAD devait être augmentée sans empiéter sur l'espace vert – rendant obligatoire la surélévation – ni le dégrader au cours des travaux.





© ALC

© ALC

#### 2. AVANTAGES DE LA FAÇADE F4

- Hautes performances thermiques et acoustiques
- **Surcharges limitées** sur la structure poteaux-poutres et planchers (qui devait être renforcée) rendant possible une surélévation du bâtiment.
- **Gain de temps** sur chantier grâce à l'utilisation du configurateur F4 qui a permis un calepinage sur mesure et éliminé tout besoin de découpe des profilés sur place (uniquement vissage et boulonnage).
- Liberté architecturale grâce à la variété des parements compatibles avec la Façade F4.
- Amélioration de l'analyse en cycle de vie du projet avec à un assemblage en filière sèche.
- Savoir-faire associés ISOVER et Placo® pour répondre aux exigences de la **réglementation ERP** et d'obtenir le **label BBC.**
- Gain d'espace : 60m² par rapport à une façade traditionnelle à R équivalent.

## 3. INTÉRÊTS TECHNIQUES DU CHANTIER

- À l'aide du configurateur de maquette numérique ISOVER / Placo®, la Façade F4 a pu reproduire un calepin régulier sur une structure existante qui ne l'était pas. La solution constructive F4 a permis de rattraper les écarts dus aux imperfections de la structure porteuse.
- Grâce à une étroite collaboration entre les services études ISOVER / Placo® et GCEB, une **logistique adaptée** aux contraintes du chantier et des services sur-mesure ont pu être mis en place. Ils ont permis un gain de temps important : **le montage de la façade (hors bardage) a été réalisé en moins de 3 mois.**









### **PRODUITS MIS EN OEUVRE:**

### Extérieur:

- Isofaçade 32 en 120 mm
- Membrane ISOVER UV-Façade
- Adhésif Flexwrap
- Adhésif Extratape
- Rosace Optex
- Profilés et platines F4

#### Intérieur :

- Laine Isoconfort 32 en 100 mm
- Membrane d'étanchéité à l'air Vario Duplex
- Appuis Optima 2
- Fourrure Optima
- Plaques de plâtre Placoflam® BA 13 en deux couches
- Plaques de plâtre Placomarine®
- Plaques de plâtre Placodur®
- Cloisons séparatives SAA et SAD
- Plafond RigitoneTM

## **Performances:**

- Déperdition thermique : Up = 0,17 W/m² .K
- Isolement aux bruits extérieurs : Rw(C;Ctr) ≥ 57dB (-4;-11)
- Haute résistance au feu
- Atténuation des bruits intérieurs



© ALC

#### Contacts presse Delprat Relations Presse:





